

**ШУНТОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ  
ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ  
ПОВСЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

- ✓ Однофазное питание 230В – 50/60Гц  
или двухфазное 400В – 50/60Гц
- ✓ Для электродов от Ø2 до 4 мм
- ✓ Очень прост в использовании
- ✓ Настройка с помощью подвижного шунта
- ✓ Вентиляция
- ✓ Переносной
- ✓ Оснащен термозащитой



**ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СБОРЕ И ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**



ручной щиток  
атемнение



Подключение  
одно/двухфазное



молоток-щётка



кабель массы  
1.5м



держатель  
электрода  
1.5м

50/60hz	AM	I <sub>2</sub> MMA	EN60974-1 (40°C) I <sub>A</sub> (60%)	U <sub>0</sub>	cm/kg
230V 1~	25A	220A	90A	48V	48x30x38 / 22
400V 2~	13A				