

Этот однофазный сварочный аппарат специально разработан для сварки стали БЕЗ ГАЗА (110A). Переносной, с простыми и интуитивными настройками с помощью решения «NOVO controler». Этот аппарат идеален для работ по уходу, надзору и ремонту оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработан для соединения, ремонта или техобслуживания листовой или профильной стали.

1 МЕТОД СВАРКИ

NO GAS для сварки даже вне помещения - порошковая проволока 0,9 мм

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Аппарат питается от обычной розетки 230В -16А (малое потребление энергии)



ПЕРЕНОСНОЙ

- Вес всего лишь 14 кг.
- Нет надобности переносить газовый баллон.

БОБИНА

Принимает бобины Ø 100 мм


АКСЕССУАРЫ

Поставляется с несъемными кабелем массы 1,6м и горелкой 2м.

БЫСТРЫЕ И ПРОСТЫЕ НАСТРОЙКИ

Novomig не требует утомительных настроек. Простая настройка мощности (2 положения) и скорости подачи благодаря таблице NOVO controler.

Он указывает идеальную настройку в зависимости от толщины свариваемой детали.



Благодаря интуитивному интерфейсу настройте аппарат за несколько секунд.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сварка без газа - Этот метод сварки позволяет :

- Варить порошковой проволокой.
- Не зависеть от окружающей среды (сквозняки,...).
- Улучшенная мобильность благодаря отсутствию газового баллона. Идеален для работ в труднодоступных местах или вне помещения.

CE - EN 60974-1

50/60hz	-AM-	min>max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	13A	40>110A	-	0.9	✓	-	-	⚡	0.9	0.9	-	85A 6%	16x37x36 14	3 kVA